

Wasseransammlung am Dach des Bereichsfeuerwehrverbandes Liezen

Am 12.09.2012 wurde die BtF Werk Liezen telefonisch von "Florian Liezen" zu einem technischen Einsatz am Dach des BFV Liezen alarmiert.

Da sich gerade einige Kameraden bei Wartungsarbeiten im Rüsthaus befanden, konnte LAST Werk Liezen nach wenigen Minuten Richtung Einsatzort abrücken.

Am Einsatzort angekommen wurde festgestellt, dass es durch die enormen Regenfälle zu einigen Wasseransammlungen am Dach gekommen war.

Die Aufgaben der BtF MFL bestanden darin das gesamte Dach zu kontrollieren und sämtliche Abflüsse von Schmutz zu befreien.

Eingesetzt waren:

LAST Werk Liezen

Mit 4 Mann